



BOUTON PRESSION

Gamme TEXTILE TENDRESSE



Madame, Monsieur,

Red Castle a identifié que, sur certains lots de fabrication, les anneaux des boutons pressions sont mal sertis. Ceux-ci peuvent se détacher du vêtement et l'enfant pourrait avaler l'anneau.

Bien qu'il n'y ait eu aucun accident à ce jour et malgré le très faible taux de retour, Red Castle a décidé de procéder au rappel des lots concernés auprès des consommateurs.

Ce rappel concerne les lots fabriqués à partir du 1er octobre 2016. Ils sont identifiables par leur numéro de lot cousu avec l'étiquette de contexture à l'intérieur du vêtement.

Les numéros de lots concernés sont : 4016; 4116 ;4216; 4316, 4416, 4516, 4616, 4716, 4816, 4916, 5016, 5116, 5216.

Nous invitons les clients concernés par ce rappel à se présenter dans leur magasin revendeur afin de procéder au contrôle de leur article et, le cas échéant, à l'échange de celui-ci.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le désagrément occasionné et vous remercions pour votre compréhension.